

# Ficha Técnica

# IMPRIMACIÓN EPOXI

Imprimacion epoxi-poliamida polivalente y multiadherente. Anticorrosiva para todas aquellas superficies que deben terminarse con otras capas de epoxi,poliuretano o sintéticos. Adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes.

**Ubicación:** Imprimación anticorrosiva para terminar con sistemas epoxi, poliuretano o sintéticos.

**Uso:** Exterior.

Rendimiento: 10 - 12 m2/litro para espesores secos

de 40 -50 micras por capa. **Secado al tacto:** 3-4 horas. **Repintado:** 12-24 horas máximo.

Curado total: 8 días. Color: Gris / Rojo / Blanco. Tamaños: 4 - 16 litros. Acabado: Satinado.

#### Características técnicas

**Densidad:** 1.3 – 1.4 Kg. /litro (en función del color).

Volumen en sólidos: 55 %.

**COV:** Cat(A/j): 500 g/l (2010).

Contenido máximo producto 498 g/l

**Proporción de la mezcla:** 5 a 1 en volumen. **Vida de la mezcla:** 3 a 4 horas a 20°C.

#### **Propiedades:**

- Protege al metal frente a la oxidación.
- Elevadas resistencias físicas y químicas.
- Adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes metálicos y no metálicos.
- Polivalente.
- · Elevada dureza.

#### Recomendaciones de uso:

Como imprimación para suelos vitrificados, soportes de baja porosidad, suelos de terrazo, hormigon enlucido y baldosín.

## Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
  Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, exentas de
  óxido, polvo, grasa, salitre, etc. Proceder al tratamiento hasta
  arado Sa2 1/2.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola. La primera mano se aplica diluyendo al 0-10 % con
- Disolvente epoxi. La segunda mano se aplica sin diluir.
- Brocha o rodillo: 0-5%
- Pistola aerográfica: 0-10% (25-30 segundos Copa Ford 4).
- Diámetro de boquilla: 0,017"-0,021". Presión de aire: 3-5 Kg/m2.
- Pistola airless: 0-5%. Diámetro de boquilla: 1-2 mm. Presión de trabajo: 115-120 Kg/m2.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 12° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.

#### **SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:**

Hierro y acero: Tratamiento grado SA 21/2 según SIS-05.59.00 Chorreando abrasivo hasta metal casi blanco, a fin de conseguir que por lo menos al 95% de cada porción de la superficie total quede libre de cualquier residuo visible.

Chorreando muy cuidadoso. El chorro se mantiene sobre la superficie y el tiempo necesario para asegurar que la cascarilla de laminación, herrumbre y materias extrañas son eliminados de tal forma que cualquier residuo aparezca sólo como ligeras sombras o manchas de la superficie.

Finamente, se elimina el polvo de abrasivo con un aspirador, con aire comprimido limpio y seco o con un cepillo limpio.

Proceder a limpiar según las indicaciones de dilución a una o dos manos.

Julio 2018 Página 1/2

## **Aplicación**

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



# Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

## Seguridad:

- Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.





# Central de compras Pyma



91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es













#### **SOPORTES PINTADOS:**

Hierro y acero: Si la superficie pintada no está en condiciones óptimas, se procede a la eliminación de la pintura con nuestro Decapante Quitapinturas. Después proceder al tratamiento hasta grado Sa2. Proceder a limpiar según las indicaciones de dilución a una o dos manos.

#### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Página 2/2