



Ficha Técnica

CUBREMAX RAPID

CUBREMAX RAPID es una pintura tixotrópica aislante de secado muy rápido y bajo olor, para interiores, formulada a base de resinas PLIOWAY. Desarrollada para sellar las manchas difíciles de nicotina, humo, humedad, hollín, grasas en paredes y techos de interior en poco tiempo.

Puede utilizarse como fondo o como pintura de acabado.

Ubicación: Techos y paredes de cocinas, cuartos de baño, bares, lugares públicos.

Uso: Interior.

Rendimiento: 8 m² / litro y mano. Siempre dependiendo de la superficie a recubrir.

Secado: Al tacto 45 min.

Repintado: 1'5 horas.

Color: Blanco.

Tamaños: 4 litros.

Acabado: Mate profundo.

Características técnicas

Vehículo: Resinas acrílicas de Plioway.

Diluyente: Mezcla de hidrocarburos de bajo olor.

Viscosidad: 100 + 2 KU.

Peso específico: 1,40 + 0,05 Kg/l.

Cont- en COV's: Dir 2004/42/CE (RD 227/2008) Subcat. i (max 500 g/l). Contiene 500 g/l.

Propiedades:

- Excelente poder aislante de las manchas.
- Transpirable.
- Formación de film sin tensiones, fácil renovación de sustratos alcalinos y/o porosos.
- No descuelga, fácil aplicación en superficies verticales.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de construcción.
- Repintable a la hora y media.
- Lavable al cabo de unos días.
- No amarillea.
- Acabado mate fino y suave.



Recomendaciones de uso:

De aplicación universal sobre todo tipo de fondos, incluso porosos y absorbentes, de yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón, plastes, fondos antiguos, temples bien adheridos, cal, etc... Ideal para techos y paredes de cocinas, cuartos de baño, bares, lugares públicos etc..., donde sea necesario eliminar manchas difíciles en poco tiempo.

Normas para aplicar:

- Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicar 1 o 2 manos. Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa. (hasta un 30% máximo).
- Los utensilios y las manchas húmedas de pintura se limpian con disolvente sintéticos.
- Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc...

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Morteros: Esperar hasta fraguado total (30 días mínimo).

Yeso: Esperar hasta que esté bien seco (máximo 20% de humedad). Eliminar desencofrantes, eflorescencias y productos extraños. Aplicar 2 manos de CUBREMAX RAPID, diluida un 5-10 % si se aplica a brocha o rodillo, 20% si se aplica a pistola.

SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Eliminar por completo la vieja pintura deteriorada por la humedad y aplicar directamente CUBREMAX RAPID como se ha indicado para superficies nuevas.

SOPORTES EN MAL ESTADO:

En la mayoría de los casos es suficiente una mínima preparación del soporte (desempolvar y eliminar partes sueltas y mal adheridas). En caso de ser necesario consolidar la superficie recomendamos utilizar como imprimación un fijador acrílico al disolvente.

Aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Inflamable. Ver Ficha de Seguridad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



RECOMENDACIONES:

Producto al disolvente: aplicar con buena renovación de aire y adecuadas medidas de protección.

Preservar los envases de las altas temperaturas y la exposición directa al sol.

Tomar las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

No verter en desagües o en el medio ambiente.

Elimínense los residuos en un punto autorizado de recogida.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.