

# Ficha Técnica

## **ESMALTE PROFESIONAL**

Esmalte industrial de altas prestaciones para decoración y protección de superficies variadas.

Ubicación: decoración y protección de superficies

variadas

**Uso:** Interior/exterior.

**Rendimiento:** 12 – 16 m²/litro en espesores secos

de35-45 micras por capa. **Secado al polvo:** 20 minutos.

**Al tacto:** 2 horas. Repintado: 12 horas. **Color:** Colores carta Ral, NCS, NOVA.

Tamaños: 4 - 16 litros.

Acabado: Brillante/Mate/Satinado.

#### Características técnicas

**Densidad:** 1.08 - 1.4 Kg. /litro. (Dependiendo del

color y el acabado).

**Viscosidad:** 220-350 segundos. (Copa Ford nº 4).

Volumen en sólidos: 48-55% (dependiendo del color y

el acabado).

**Cov:** Cat(A/i): 500 g/l.

Contenido máximoproducto: 499 g/l.

## **Propiedades:**

- Elevada adherencia y nivelación.
- Alta humectación de las superficies metálicas.
- Alta prestaciones, resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Secado rápido.
- Buena resistencia a los agentes químicos de limpieza.
- Relación calidad/precio inmejorable.

#### Recomendaciones de uso:

Pensado para el pintado de materiales como: Acero y madera. Todo tipo de soportes adecuadamente tratados, sellados e imprimados.

#### Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo: diluir con un 5-10% con disolvente sintético.
- Aplicación a pistola: diluir con 10 15 % con disolvente universal.
- Los valores de los tiempos de secado y repintado están basados en una temperatura de trabajo de 20 °C y 60% de humedad relativa, combinaciones de bajatemperatura y alta humedad durante el proceso de pintado puede ocasionar alargamientos de los tiemposde secado y endurecimiento del producto.
- No pintar por debajo de los 5° C de temperatura ambiente ni con una humedad relativa por encima del 80%. Así mismo, la temperatura del sustrato debe ser superior en 2-3 °C al punto de rocío durante la aplicación. Igualmente, no se debe pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia.

#### **SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:**

**Hierro y acero:** Eliminar la cascarilla de laminación que puedan existir.

Eliminar los restos de óxido o de material ya oxidado (chorreado abrasivo o bien mediante rascado y cepillado mecánico o manual), hasta dejar la superficie libre de óxido

Proteger adecuadamente mediante la aplicación de Imprimación Sintética.

Proceder al pintado normal.

Julio 2018 Página 1/2

### **Aplicación**

- Brocha
- Rodillo
- Pistola



## Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

#### Seguridad:

- Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.
- Tóxico por ingestión.
- Mantener fuera del alcance de los niños.





# Central de compras Pyma

Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es













Metales no ferrosos: Eliminación de agentes extraños y posibles residuos (grasa, polvo, defectos de superficie,). Aplicar una o dos manos de Imprimación. Proceder al pintado normal.

Madera: Eliminación de agentes extraños y posibles residuos (grasa, polvo, defectos de superficie,). Lijado e imprimación con selladora y volver a lijar. Proceder al pintado normal.

**Hormigón y derivados:** Eliminación de agentes extraños (eflorescencias, salitre,). Aplicación de selladora. Proceder al pintado normal.

#### SUPERFICIES P INTADAS:

Hierro y acero: Si la superficie esmaltada presenta buenas condiciones proceder a la limpieza superficial de grasa y suciedad, posteriormente proceder al pintado normal. , Si la superficie no está en condiciones óptimas, se procede a la eliminación del esmalte con nuestro decapante. Eliminar la cascarilla de laminación que puedan existir. Eliminar los restos de óxido o de material ya oxidado (chorreado abrasivo o bien mediante rascado y cepillado mecánico o manual), hasta dejar la superficie libre de óxido.

> Proteger adecuadamente mediante la aplicación de Imprimación Sintética. Proceder al pintado normal.

*Madera:* Si el esmalte se encuentra en buenas condiciones se procede al lijado de la madera, si no es así se elimina con decapante.

> Eliminación de agentes extraños y posibles residuos (grasa, polvo, defectos de superficie..). Lijado e imprimación con selladora y volver a lijar. Proceder al pintado normal.

> > Página 2/2

Hormigón y derivados: Eliminación de agentes extraños (eflorescencias, salitre,). Aplicación deselladora. Proceder al pintado normal.

#### ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.